

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4325 Klima Kamera

Details



Preis

49.373 €

41.490 € (Netto), 19% MwSt.

interne Nummer	660929
Typ	Transporter oder Lkw bis 7,5 t
Leistung	140 kW / 190 PS
Leistung	190
Kilometerstand	35.400 km
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Sitze	2
Getriebe	Schaltgetriebe
Erstzulassung	07/2024
Hersteller Farbe	Arktikweiss

Ausstattung

- Zentralverriegelung
- Servolenkung
- ABS
- ESP
- Navigationssystem
- Partikelfilter
- HU neu
- Trennwand
- Parksensoren vorne
- Parksensoren hinten
- Kamera
- Klimaanlage

Fahrzeugbeschreibung

Damit Sie bestmöglich von uns beraten werden, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung
Herr Kiel betreut Sie gerne

Tel: 06652/9666-20

- A50 Vorderachse mit erhöhter Traglast
- AR3 Achsübersetzung i = 4,182
- C6L Multifunktionslenkrad
- CB7 Stabilisierung Stufe I
- CL1 Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4325 Klima Kamera

- CW2 Wegfall Fahrzeugabsenkung
- D03 Hochdach
- D50 Trennwand durchgehend
- E07 Berganfahrhilfe
- E1D digitales Radio (DAB)
- E1E Navigation
- E2N Steuerung PRO Umfänge in NTG6
- E3M MBUX Multimediastem mit 7 Zoll Touchscreen
- E43 Anhängersteckdose 13-polig
- ED4 Vliesbatterie 12 V 92 Ah
- ES0 Starthilfe - Kontakt
- F64 Außenspiegel elektrisch heranklappbar
- F68 Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
- FF5 Ablage über Frontscheibe
- FG8 Cupholder vorn
- FJ4 Ablagefach unter Cockpit
- GD9 6-Gang-Schaltgetriebe ECO Gear 480
- H15 Sitzheizung für Beifahrer
- H16 Sitzheizung für Fahrer
- H20 Wärmedämmendes Glas rundum
- HH9 HALBAUTOMATISCH GEREGLTE KLIMAANLAGE TEMPOMATIC
- IL5 Linkslenker
- IR6 Radstand 4325 mm, Überhang 1615 mm
- IT4 3,5 Tonner
- J10 Tachometer km/h
- J55 Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
- J58 Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz
- J65 Aussentemperaturanzeige
- JA7 Totwinkel-Assistent
- JA8 Seitenwind-Assistent
- JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera
- JG0 Schalterpunktanzeige
- JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- JI7 Startlaufstrecke Wartungsintervall 60.000 km
- KB7 Haupttank 93 Liter
- L65 Deckenleuchte(n) LD-/FG-Raum mit Türkontakt
- L94 Wegfall Parklicht
- LA2 Fahrlichtassistent
- LB1 Seitliche Markierungsleuchten
- LB5 3. Bremsleuchte
- LC2 LED-Lichtband im Laderaum
- LE1 Adaptives Bremslicht
- LG7 LED High Performance-Scheinwerfer

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4325 Klima Kamera

- MP6 Motorausführung Euro VI
- MR0 Abgasstufe E (für schwere Nutzfahrzeuge)
- MU6 OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 PS) 3800/min
- P2L Laderaum-Paket 2
- P2M Park Assistenz-Paket
- Q10 Querträger für Anhängerkupplung
- Q11 Längsträgerverstärkung
- QA5 Fahrzeug- Vorrüstung für AH-Last bis 2800 kg
- R65 Reserveradhalter unter Rahmenende
- RH2 Bereifung 235/65 R16 C
- RS3 Stahlräder 6,5 J x 16
- S02 Fahrersitz
- S04 Beifahrersitz verstellbar
- S22 Armlehne für Fahrersitz
- S25 Armlehne für Beifahrersitz
- SA5 Airbag Fahrer
- SA6 Airbag Beifahrer
- SK2 Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
- T16 Schiebetür rechts
- T75 Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer
- T77 Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennw.
- T85 Einstiegriff an Ecksäule hinten links
- T86 Einstiegriff an Ecksäule hinten rechts
- V3L Fußmatten Allwetter
- V42 Zurrseilen Seitenwand an Brüstungsgurt
- V43 Holzfußboden
- V94 Leitungskanal an Seitenwand
- V95 Leitungskanal an Heckportal
- VA2 Innenverkleidung Laderaum bis Dachhöhe (Holz)
- VF7 Stoff Maturin schwarz

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Inzahlungnahme Ihres gebrauchten Fahrzeugs.

Sollten Sie Ihr Fahrzeug leasen oder finanzieren wollen, unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Herr Kiel betreut Sie gerne, 06652/9666-20

WICHTIG:

Besichtigung nur nach vorheriger Absprache! Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten! Bilder dienen nur zur Veranschaulichung! Abweichungen von Anzeigen oder anderen Beschreibungen sind beispielsweise aufgrund von Fehlern, falschen Daten, Übertragungsfehlern möglich!

Fahrzeugbilder

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4325 Klima Kamera




Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4325 Klima Kamera



Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Stefan Ebert GmbH
Im Steierfeld 10-12
36151 Burghaun

Tel.: 06652 / 96 66 0
E-Mail: info@ebert-online.de